

## PODNET OBČANA M. K.

Dobrý deň.

Chcel by som sa informovať, či mi viete poradiť kde a ako môžem požiadať mesto o doplnenie spomalovačov - retardérov, problémom je úsek na Aleji Jana Pavla II. Keďže bývam neďaleko a mám dobrý výhľad na tento úsek kde sú spomalovače osadené, nie raz som si všimol že 3-4 z 10 aut v dosť vysokej rýchlosti tieto spomalovače obchádza a stalo sa že ohrozili občanov prechádzajúcich cez prechod. Asi by bolo ideálne tieto spomalovače doplniť po celej šírke cesty, prípadne doplniť kamerovým systémom.

### Poznámka tajomníka komisie:

Tento bod je opäť zaradený na rokovanie na základe požiadavky náčelníka Mestskej polície Rožňava Ing. Hanuštiaka.

Tento bod prerokovala KOVP dňa 19. 4. 2021 a prijala tieto uznesenia:

Uznesenie č. 04/04/2021: Komisia neodporúča doplniť retardéry na celú šírku vozovky pri križovatke Alej Jána Pavla II. – Zakarpatská ul.

Uznesenie č. 05/04/2021: Komisia neodporúča doplniť retardéry na celú šírku vozovky pri križovatke Alej Jána Pavla II. – Medzimlynská ul.

**Plnenie ku dňu 21. 11. 2022:** Pracovná skupina odporúča zistiť možnosti vybudovania vyvýšených priechodov, vyžiadať približnú cenu za 1 m.<sup>2</sup> Stav ku dňu 21. 11. 2022: Projektová dokumentácia bola dodaná a bude podaná žiadosť na cestný správny orgán o povolenie na osadenie trvalého dopravného značenia.

KOVP sa týmto problémom zaoberala ešte v roku 2019 (viď bod Plnenie uznesení), keď Mgr. Bischof uviedol, že sa nedodržiava najvyššia povolená rýchlosť na Aleji Jána Pavla II. a obchádzajú sa retardéry. Žiadal o predloženie návrhov technického riešenia na zlepšenie situácie. Uznesenie však vtedy KOVP neprijala.