

3. Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Aleji Jána Pavla II. – Ing. Hanuštiak

Materiál bude prezentovaný na komisii.

Poznámka tajomníka komisie: Komisia sa uvedenou problematikou zaoberala viackrát, v apríli 2021 boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 04/04/2021: Komisia neodporúča doplniť retardéry na celú šírku vozovky pri križovatke Alej Jána Pavla II. – Zakarpatská ul.

Uznesenie č. 05/04/2021: Komisia neodporúča doplniť retardéry na celú šírku vozovky pri križovatke Alej Jána Pavla II. – Medzimlynská ul.

Plnenie: Pracovná skupina odporúča zistiť možnosti vybudovania vyvýšených priechodov, vyžiadať približnú cenu za 1 m.² Stav k 24. 11. 2021: v štádiu riešenia –vo verejnom obstarávaní bola na vypracovanie PD pre dopravné značenie vybratá spoločnosť ZAREKOM, s. r. o.

Mgr. Bischof ešte v roku 2019 uviedol, že sa nedodržiava najvyššia povolená rýchlosť na Aleji Jána Pavla II. a obchádzajú sa retardéry. Žiadal o predloženie návrhov technického riešenia na zlepšenie situácie.

Plnenie: Pracovná skupina odporúča zistiť možnosti vybudovania vyvýšených priechodov, vyžiadať približnú cenu za 1 m.² Stav k 24. 11. 2021: v štádiu riešenia –vo verejnom obstarávaní bola na vypracovanie PD pre dopravné značenie vybratá spoločnosť ZAREKOM, s. r. o.