



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Komisie výstavby
dňa 16. 03. 2022

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Informatívna správa o stave toku potoka Drázus.

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora a poslanec MsZ Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u>
	Berie na vedomie
	Informatívnu správu o stave toku potoka Drázus.
Vypracoval : Ing. Jana Nemes Vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a MK	Ukladá
	Vypracovanie plánu úpravy a opráv potoka.
Materiál obsahuje: Informatívnu správu	Z: T:

Informatívna správa o stave toku potoka Drázus

Mesto Rožňava, prostredníctvom svojich zamestnancov za spolupráci Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Ing. Ladislava Kováča vykonalo dňa 16. 02. 2022 miestnu ohliadku a revíziu potoka Drázus v rámci jeho koryta a mapovanie jeho okolia.

Na základe vykonanej ohliadky sa zistilo mnoho poškodení v rámci brehových častí koryta potoka, znečistenia potoka od nánosov ale aj od komunálnych odpadov. V rámci okolia potoka bolo zistené znečistenie od odpadov, v časti boli vybraté z koryta betónové brehové bloky. Prestupy inžinierskych sietí cez potok boli rovnako zmapované a v niektorých prípadoch je potreba ich opravy ich povrchovej úpravy.

Mesto Rožňava bol doručený aj posudok stavu mostov a lávok umiestnených nad potokom Drázus, ktorým disponuje aj ich správca – Technické služby mesta Rožňava. Zamestnanci mesta sa dohodli so Slovenským vodohospodárskym podnikom a TSMR na ďalšom stretnutí, kde sa pristúpi ku konkrétnym krokom na úpravu a opravu toku.

V prílohe zasielame fotografie s krátkym popisom o stave potoka. O ďalšom postupe bude komisia výstavby priebežne informovaná informovaná.

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(ZŠ Komenského - maďarská)



Koryto naplnené nánosmi drevín – nutnosť vyčistiť



podmyté betónové časti



koryto naplnené nánosmi drevín

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Osobitná škola - TESCO)



koryto naplnené nánosmi – nutnosť vyčistenia

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Krátka)




koryto znečistené odpadom



koryto naplnené nánosmi


Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Krátka)



koryto znečistené odpadom

prepadnuté brehové kocky



Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Krátka)



prepadnuté brehové kocky



Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Košická most – za MÚ)



Koryto znečistené nánosmi – nutnosť vyčistiť



Póschová záhrada – koryto znečistené odpadom

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Košická most – za MÚ)



Póschová záhrada – koryto znečistené odpadom



Póschová záhrada – uvoľnené brehové kocky



Póschová záhrada – uvoľnené brehové kocky

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Hrnčiarska)



Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Čučmianska)



koryto naplnené nánosmi – nutnosť vyčistiť



koryto naplnené nánosmi – nutnosť vyčistiť

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Čučmianska)



koryto znečistené odpadom



koryto znečistené odpadom



podmyté betónové časti

Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Čučma – Vilka kúpele)



prepadnutá brehová časť - pod bytovkou poníže- nutnosť opravy



Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(Čučma – Vilka kúpele)



spadnutý strom v koryte – pri moste smer Gulyapalag



Fotodokumentácia koryta potoka Drázus

(ústie rieky Slaná – Vargové pole – ul.Šafáriková)



koryto naplnené nánosmi – nutnosť vyčistenia



podmyté betónové časti



podmyté betónové časti

koryto naplnené nánosmi



koryto naplnené nánosmi , kameňmi

Fotodokumentácia okolia potoka Drázus

(Za uhoľným sklodom po varg.pole)



Nefunkčná lávka – odstránenie ?



Otvorené šachty – kanalizačné poklopy osadiť



pri špeciálnej škole – náter ?

Fotodokumentácia okolia potoka Drázus



pri Daňovom úrade – údržba STEFE ?



upevnenie chráničiek



pri TESCO + Leporelo – upevnenie chráničiek

Fotodokumentácia okolia potoka Drázus



za ZŠ Komenského – maďarská - zábradlie

Fotodokumentácia okolia potoka Drázus

(ul. Čučmianska – koreňový systém narúša chodník)



ul. Čučmianska – koreňový systém narúša chodník - SVHP Banská Štiavnica



ul. Čučmianska – miznúce zábradlie + znečisťovanie

Fotodokumentácia okolia potoka Drázus

(ul. Krátka – znečisťovanie + poškodená betón. časť prechodu)



ul. Čučmianska – miznúce zábradlie + znečisťovanie



ul. Hrnčiarska – betóny – mestský pozemok

Fotodokumentácia okolia potoka Drázus



Čučma – Vilka kúpele



za Slobodárkou – korózia, náter ?